Sustainable Development Goals (SDG)

SDG Target no 12: Responsible Consumption and Production

Nr.	Material / Werkstoffe >	PES	PA	rPET	rPES	HMPE	Aramide (Kevlar)	LCP (Technora)	PP	PE	PE-HD	PET	PVC	PUR	BW	CEL 1	CEL 2	Holz	Alu	Stahl/Edelstahl	Drahtseile	Kupfer	Akku	Kohlenwasserstoffe	Glas	andere	nicht rezyklierbar, weil: KWS flüssig	Mischgewebe/-stoffe	Fremdstoffe	Kleinstmengen	pot. grosse Mengen	Sondermüll	Gefahrstoff	Sammelstelle: Container	Box/Sack/FIBC	Parkdeck	Dritte	Bezirk	Wiederverwendung	A&H verwendet wieder/weiter für/druch/mit …	nicht gelöst bzw. nicht lösbar	Massnahme (M), Entwicklung (E)
	Textilien/Chemiefasern/Kunststoffe																																										
1	Filamente, Zwirne, Geflechte Kern, Geflechte Mäntel, Bänder, Gurte, Köpperband, Fäden,	1																												1	1			x					x	Seile 10 cm pro 1 mm ∅ in Sammelbox für Spleissübungen	1	
2	Filamente, Zwirne, Geflechte Kern, Geflechte Mäntel, Bänder, Gurte		1																											1	1			x					x	Bänder bis 30 mm und ab 5 cm in Sammelbox für Umlenkschutz, Griffe	1	
3	Filamente, Zwirne, Geflechte Kern, Geflechte Mäntel, Bänder, Gurte			1																										1	1			x					x	Bänder ab 35 mm und ab 10 cm in Sammelbox für Umlenkschutz, Griffe	1	
4	Filamente, Zwirne, Geflechte Kern, Geflechte Mäntel, Bänder, Gurte				1																									1	1			x					x	Mäntel bis 20 mm und ab 20 cm in Sammelbox für Umlenkungen	1	
5	Geflechte Kern					1																								1	1			x					x	Mäntel ab 25 mm und ab 50 cm in Sammelbox für Umlenkungen	1	Aktuell können kleine und grössere Mengen nicht sinnvoll gesammelt und in den Kreislauf zurückgeführt werden. Siehe Kontakt Swsstextiles Nina Bachmann.
6	Geflechte Kern						1																							1				x					x	Künstler/Designer abfragen	1	
7	Geflechte Kern							1																						1				x							1	
8	Geflechte und gedrehte Schnüre, Takelgarne, Reepschnüre, Reepkordel								1																					1				x							1	Das Sammeln im Container mit direkter Verbrennung in der KVA ist aktuell der sinnvollste Weg. Es werden zusätzliche Belastungen weitgehend vermieden (Wasser, Chemie, Energie).
9	PP-Schläuche (alter Leinen inkl.)									1																				1	1			x							1	
10	Netzwaren HN3	1																												1	1			x					x	Hängematten	1	
11	Netzwaren HN2		1																											1	1			x					x	Hängematten	1	
12	Netzwaren Lastennetze, andere								1																					1	1			x							1	
13	Stoffe beschichtet, ausgerüstet, evtl. flammhemmend	1	1																									1	1	1				x					x	Flächen ab 10 x 10 cm	1	
14	Stoffe beschichtet, ausgerüstet, 2- bis 3-lagig	1											1															1	1	1				x					x	Flächen ab 10 x 10 cm	1	
15	Folien transparent für LAB-Fächer											1																		1				x					x	Flächen ab 5 x 8 cm		n/a
16	Folien für Verpackungen (Blöterli, Binde, Verpackungsfolien, transp., bunt usw.)		1	1					1	1	1		1															1		1				x					x	Es wird zum Paken/Polstern wiederverwendet, was brauchbar ist, ohne Kleber, Etiketten usw.	1	
17	Klebebänder (Tapes)		1	1					1	1		1	1		1													1	1	1				x								n/a
18	P-Touch- Bänder (Kasetten)																									1		1		1				x								n/a
19	Spulen/Bobine Kunststoff									1																					1			x					x	Spulen GEO für eigene Mäntel: Wetecam und COH gehen zurück (Eigentum)	1	
20	Mischgewebe, Geflechte, Applikationen wie FIBC, PP-und BW-Tape, alte Takel mit Harz, Reissverschlüsse, Schutzmäntel, Vlies. Vynilhandschuhe								1	1	1		1	1	1	1										1		1	1	1				x								n/a
21	Dosen, Beutel, Flaschen von Getränke, Abwaschmittel, Reinigungsmittel, Kaffeerahm								1	1	1	1	1												1	1		1							x			x				n/a
22	Putzlappen stark verschmutzt	1	1					1	1			1			1	1	1										1	1	1	1			A	x	3							n/a
	Draht, Eisen, Geräte; Elektro																																										
23	Drahtseile (auch mit PES-Mantel)	1																			1									1	1					x		x				n/a
24	Stromkabel, jeder Art								1				1	1								1								1						x		x	x	E-LE-AWG (geflochten) ab 2 m wiederverwendbar.		
25	Metalle St und V2A, V4A usw. wie Haken, Ringe, Connex, Nadeln, Ronelle, Kauschen, Schrauben, Muttern, Unterlaggscheiben, Stäbe, Bolzen, Weissblechdosen, Karabiner																			1										1						x		x				n/a
26	Aluminium wie Sprühdosen (WD40), Getränke, Karabiner, Cobra-Schnallen usw.																		1																	x		x				n/a
27	Elektrische Geräte jeder Art																									1				1						x		x				n/a
	Flüssigkeiten																																										
28	Epoxidharz (Härter)																									1	1			1		1	A	x	3							wird tendenziell verschwinden oder stark reduziert
29	Epoxidharz (Harz)																									1	1			1		1	A	x	3							wird tendenziell verschwinden oder stark reduziert
30	Technomelt																									1	1			1		1	A	x	3							n/a
31	Aceton 980																							1			1			1		1	A		4		4					n/a
32	Pinselreiniger Ruco R-42																							1			1			1		1	A		4		4					n/a
33	Geothane													1																1		1	A	x	6							n/a
34	Levasol																									1				1		1		x	6							n/a
35	CILRELEASE 1711 E Trennmittel																							1			1			1		1	A	x	3							n/a
36	Loctide (Dose mit Reste)																							1			1			1		1	A	x	3							n/a
37	Öle und Fette (Flechter)																							1			1			1		1	A		x			x				n/a
38	Kleber Pattex Classic 650 gr, UN 1133/3																							1			1			1		1	A	1								leeres Gebinde in Container.
	Diverses																																										
39	Bobine Holz																	1												1						x		x	x	wo möglich für eigene Seile oder Kunden		n/a
40	Paletten, Konstruktionsholz																	1												1						x		x	x	nur morsche oder stark defekte Paletten		evtl. Paletten selber reparieren
41	Papiere, Diverses (Abfallkübel)															1														1				x								n/a
42	Papier (Papiersammlung)															1														1						x		x				n/a
43	Karton ganz																1																						x	sind wir Weltmeister		n/a
44	Karton gerissen, zu schwach																1													1						x		x				n/a
45	Leder																									1				1				x					x	Flächen 30 x 150 mm sind für Handgriffe geeignet		n/a
46	Kaffeekapseln Alu																		1									1		1					x			x				Ersetzen durch Kafeemühle (Espressomaschine)
47	Teekapsel (Kaffemaschine)																		1									1	1	1					x			x				n/a
48	Druckerpatronen																									1		1	1						x		5					n/a
49	Batterien																						1					1				1			x			x	x	Wiederaufladbare Akku für P-Touch		Akku und Ladegeräte anschaffen
		6	6	3	1	1	1	2	8	6	3	4	6	3	3	4	3	2	3	1	1	1	1	6	1	10	10	12	7	43	11	12										

gende
1) Nicht lösbar, Sammelstellen bzw. Rückführbarkeit nicht gewährleistet, Mengen zu gering
2) Künstler bzw. Designer evtl. interessiert an Altseilen
3) Sammeln in Stahlbox, entsorgen in Container am Tag der Entsorgung
4) In Stahlbox sammeln und Abgabe bei Maler Bachmann
5) Abgabe bei www.redcross.ch
6) in Gebinde PE/xx direkt entsorgen im Container

Gefährdung
A) Brandgefahr bei Kontamination/Konakt mit anderen Stoffen (z.B. lösungsmittelhaltige Putzlappen im Kontakt mit Metallen)

Gefahrgut